CONDTROL
Roda de medição digital

WheelTronic

Roda de medição digital WheelTronic

Manual do usuário

Obrigado por adquirir a roda de medição digital WheelTronic da CONDTROL.

Você encontrará instruções de segurança neste manual do usuário. Aconselhamos que os leia atentamente antes de utilizar o produto pela primeira vez.

REGRAS DE SEGURANÇA

Atenção ! Este manual do usuário é uma parte essencial do produto.
Você deve ler atentamente o manual do usuário antes de usar o produto pela primeira vez. Se você emprestar o produto a terceiros para uso temporário, anexe o manual do usuário.

- Não faça mau uso do produto.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- É proibido desmontar ou reparar o produto por conta própria. Encaminhe a reparação do produto a pessoal qualificado e utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Não utilize o produto em ambientes explosivos ou perto materiais inflamáveis.
- Não aqueça as baterias para evitar o risco de explosão e vazamento de eletrólito. Se o líquido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água limpa por 10 minutos e consulte um médico.

FUNÇÕES / APLICATIVOS

A roda de medição digital CONDTROL WheelTronic foi projetada para medição de distância rápida e precisa em locais onde o uso de telêmetros a laser não é prático ou possível.

É amplamente utilizado para inventário de vários objetos e medições de trechos de estradas, áreas florestais, trilhos, locais de acidentes de trânsito, etc.

WheelTronic mede uma distância linear e exibe os resultados da medição em uma tela LCD retroiluminada localizada perto da alça para melhor visibilidade. Os resultados também são armazenados na memória (até 5 valores).

A alça telescópica permite ajustar a altura do aparelho à altura do usuário e é fixada com clipes. O suporte metálico dobrável mantém a roda na posição vertical. Quando dobrada, a roda é fácil de transportar e armazenar.

CONTEÚDO DA CAIXA

1 roda de medição 1 saco
2 baterias (1,5 V AAA)
1 manual do usuário

APARÊNCIA EXTERIOR

1 Alça
2 Tela
3 Tampa da bateria
4 trava da alça
5 rodas
6 Suporte

Tela



1 Indicador de nível de carga
2 Número de medições na memória
3 Indicação de memória cheia
4 Linha de exibição
5 Unidade de medida

Funções dos botões

1 Selecione a unidade de medida
2 Salve o resultado da medição na memória
3 Visualize os resultados da medição na memória
4 Exclua o resultado da medição
5 Ligue/desligue o dispositivo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição	0-10000m
Precisão	±0,5%
Unidade mínima exibida	0,1m
Temperatura operacional 15-45 0C	
Temperatura de armazenamento	10-40 °C
Dimensões - desdobrado - guardada	 1120x160x90mm 670x160x90mm
Peso	0,7kg

INSERIR / SUBSTITUIR BATERIAS

Use uma chave de fenda para desparafusar o parafuso da tampa da bateria e removê-la.

Instale as baterias respeitando a polaridade. Reinstale a tampa da bateria e aperte o parafuso com a chave de fenda.

Utilize apenas pilhas alcalinas; todas as baterias devem ser da mesma marca, com o mesmo nível de carga. O nível de carga é exibido na tela. Substitua as baterias quando vir o símbolo na tela.

FUNCIONAMENTO

1) Ligue o aparelho pressionando o **botão ON/OFF.**
2) Pressione o botão **M/fr** para selecionar a unidade de medida desejada:
   - m (metros)
   - pés (pés)

O símbolo da unidade de medida correspondente aparece na tela.

3) Avance a roda ao longo da distância a ser medida.
4) Para salvar o resultado da medição na memória, pressione o **botão SM.** O número sob o qual a medição é armazenada na medição será exibido na tela (M1-5). Se a memória estiver cheia, o símbolo **FULL** aparece na tela.
5) Para visualizar os resultados da medição armazenados na memória, pressione o **botão RM.**

5) Para excluir o último resultado de medição da tela, pressione o **botão CLR.**

6) Desligue o aparelho pressionando o **botão ON/OFF.**

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Atenção ! Este instrumento é um dispositivo preciso e deve ser manuseado com cuidado. As recomendações a seguir prolongarão a vida útil do produto:

- Proteja o aparelho de choques, quedas e vibrações fortes; não permita a entrada de umidade, poeira ou objetos estranhos no dispositivo.
- Se líquidos entrarem no dispositivo, remova as baterias e entre em contato com um centro assistência.
- Não armazene ou use o dispositivo em condições de alta umidade.
- Não guarde o produto em ambientes com temperatura inferior a -10°C.
- Após armazenar o aparelho em condições de baixa temperatura e transferi-lo para um ambiente aquecido, o aparelho aquece, o que leva à condensação de umidade em seu interior e danifica os microcircuitos.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta e proteja-o da exposição prolongada à luz solar e a altas temperaturas.
- Limpe o aparelho com um pano macio levemente umedecido em solução de sabão neutro. Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

O não cumprimento das seguintes regras pode causar vazamento de eletrólito da bateria e danificar o dispositivo:

- Remova as pilhas do produto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

- Utilize baterias do mesmo tipo, com o mesmo nível de carga.
- Não deixe baterias descarregadas no aparelho.

USAR

Ferramentas, acessórios e embalagens vencidos devem ser encaminhados para reciclagem.

Envie o produto para o seguinte endereço para reciclagem adequada:

CONDTROL GmbH

Wasserburger Straße 9

84427 Sankt Wolfgang Alemanha

Não jogue o produto no lixo municipal!

De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE, os instrumentos de medição vencidos e os seus componentes devem ser recolhidos separadamente e enviados para centros de reciclagem ecológicos.

GARANTIA

Todos os produtos CONDTROL GmbH estão sujeitos a inspeção pós-produção e são regidos pelas seguintes condições de garantia. O direito do comprador de reclamar em caso de defeitos e as disposições gerais da legislação em vigor permanecem inalteradas.

1) A CONDTROL GmbH compromete-se a eliminar todos os defeitos do produto, descobertos durante o período de garantia, que representem defeito de material ou fabricação, na sua totalidade e às suas custas.
2) O prazo de garantia é de 24 meses a partir da data de compra pelo consumidor final (ver comprovante de procedência).
3) A garantia não cobre defeitos decorrentes de desgaste normal ou uso indevido, mau funcionamento do produto causado pelo não cumprimento das instruções deste manual do usuário, manutenção negligenciada e insuficiente ou uso de acessórios e peças sobressalentes não originais. Qualquer modificação no design do produto isenta o vendedor de qualquer responsabilidade em relação à garantia. A garantia não cobre danos estéticos que não interfiram no funcionamento normal do produto.

4) A CONDTROL GmbH reserva-se o direito de decidir sobre a substituição ou reparo do dispositivo.
5) Quaisquer reivindicações não listadas acima não são coberto pela garantia.
6) Após a realização dos trabalhos de garantia pela CONDTROL GmbH, o período de a garantia não é renovada ou estendida.
7) A CONDTROL GmbH não é responsável por lucros cessantes ou inconvenientes associados a um defeito do produto, nem o custo do aluguer de equipamento de substituição durante o período de reparação.

Esta garantia aplica-se ao abrigo da lei alemã, com exceção do disposto na Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Produtos.

mercadorias (CISG).

Em caso de garantia, devolva o produto ao revendedor ou envie-o juntamente com a descrição do defeito para o seguinte endereço:

CONDTROL GmbH

Wasserburger Straße 9

84427 Sankt Wolfgang Alemanha